





※本工程は、現時点における予定です。

工事進捗状況① 建物全体


東

平成30年9月1日撮影


西



工事進捗状況② スタンド北側




工事進捗状況③ スタンド南側



工事進捗状況④ 屋根施工



工事進捗状況⑤ スタンドー屋根



工事進捗状況⑥ 屋根施工（屋根下地）




工事進捗状況⑦ 屋根施工（樋防水）




工事進捗状況⑧ 東側外観



工事進捗状況⑨ 4階軒底



工事進捗状況⑩ 1 階施工



工事進捗状況⑪ 2階施工

