




※本工程は、現時点における予定です。

工事進捗状況① 建物全体

東

平成30年10月1日撮影




西

工事進捗状況② 南側立面

北


南



工事進捗状況③ 屋根施工

東


西



工事進捗状況④ 屋根施工（屋根仕上）



工事進捗状況⑤ 屋根施工（トップライト）



工事進捗状況⑥ 1階



工事進捗状況⑦ トイレ



工事進捗状況⑧ 設備機械室①



工事進捗状況⑨ 設備機械室②



工事進捗状況⑩ 歩行者デッキ 1 号

